



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAQN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUNTARENAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0008-43	FECHA:	9/09/2024




Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal (incluye bases de concreto para anclaje de columnas de metal)




Foto 2: Sustitución de piso cerámico cocina




Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 4: Mantenimiento de pila de cemento de dos lavadero



Foto 5:




Foto 6: Reparación de azulejo en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Norma ALU</p> <p>Firma y sello del Presidente de la O...</p> 	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p> 
---	---