



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Puntarenas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Puntarenas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0008-43	FECHA:	10/12/2024



FOTO 1. Instalación de láminas.



FOTO 2. Pintura de paredes dentro del interior del aula.



FOTO 3. Sustitución de techado y columnas.



FOTO 4. Pintura de paredes de exterior.




FOTO 5. Sustitución de polletón.



FOTO 6. Instalación de azulejo en polletón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--