



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Puntarenas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Puntarenas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0008-43	FECHA:	20/12/2024



FOTO 1. Remodelación de cocina.



FOTO 2. Sustitución de piso de torta por piso cerámico.



FOTO 3. Techado de corredor.



FOTO 4. Techado de pila exterior.



FOTO 5. Finalización de pintura de paredes.



FOTO 6. Finalización de cubierta de lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma AZU

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

