



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M COMUNIDAD AGRARIA EL GUAJILOTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA EL GUAJILOTE, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCHITEPÉQUEZ.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0011-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a puertas de modulo de cocina 2.10 X 90



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc caibre 26
Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustitución de polleton a estufa rural (incluye) chimenea 2X1 y plancha de metal



Foto 4: Sustitución de tapadera de madera, por metal para pozo
Sustitución de piso de concreto, por torta de concreto



Foto 5: Sustitución de piso de granito, por piso ceramico



Foto 6: Repello de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Soné G. Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

