







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLOI
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN JOSE EL IDOLO ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0013-45	FECHA:	25/11/2024

	
<p>A nivelación de piso e instalación de piso cerámico</p>	<p>Instalación de azulejo en mesa de trabajo</p>
	
<p>Reparación de polleton con cambio de lámina de chimenea, canal de agua pluvial</p>	<p>Instalación de gradas de concreto</p>
	
<p>Suministro e instalación de piso cerámico en cocina</p>	<p>Reparación de pasamanos o barda de seguridad</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

<p><i>Isabel de la Cruz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director, Camarero</p> 
--	--