

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO, SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA WILLY WOODS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0017-45	FECHA:	29/11/2024




Foto1: Suministro de repello y cernido en muros en area de cocina



Foto 2: Ampliación de ventanas en modulo 1



Foto 3: Se realiza estufa rural y gabinete de concreto



Foto 4: inicio de instalacion de sistema electrico en aulas





Foto 5: suministro de ventana abatible de metal con placha de concreto para entrega de alimentos



Foto 6: repello y cernido en paredes, inicio de sustitucion de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se utilizarán al menos 2 hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad

Firma y Sello Director Centro Educativo Público