



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO, SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MARTILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0029-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustitución de piso de granit, por piso ceramico



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc caibre 26



Foto 3: Instalación ducto eléctrico + accesorios (incluye) cable #. 12, focos ahorradores5, plafoneras 5, interruptores dobles 5, tomacorrientes dobles5



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 5: Sustitución de sanitario completo




Foto 6: Sustitución de polleton, por estufa rural con plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana beatriz Gamboa ortiz.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

