



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE T	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA ECA MANELIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0042-45	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Suministro de pared de block para mejorar altura de techo



Foto 4: Suministro de puerta de metal de 1 x 2.00 metros



Foto 5: Sustitución de bomba de agua 0.5 Monofásico 11/2 hp




Foto 6: Suministro de ventana en cocina de 1.5 X 1.2 metros de balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CEE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público