(3)

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

| · | | |
|------------------------|-----------------------------------|--|
| SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO: | Santo Domingo Suchitepéquez |
| INEB de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad Agraria ECA Manelis |
| 10-06-0042-45 | FECHA: | 10/12/2024 |
| | INEB de Telesecundaria | INEB de Telesecundaria DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: |



FOTO 1. Estructura metálica



FOTO 2. Mesa de concreto



FOTO 3. Elaboración de torta de concreto.




FOTO 4. Instalación de bomba electrica.




FOTO 5. Colocación de lámina.




FOTO 6. Elaboración de puerta y ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y activ



S y act selected families o de hoj

Firma y Sello Director Centro Educativo Público