

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Marvin Gustavo Pérez Gualip	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3er acceso B, 5-33 }Cantón Calvario, Santo Domingo Suchitepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0172-42	FECHA:	09 de septiembre de 2024




Foto 1: Instalación de ventanas de pvc



Foto 2: Instalación de ventanas de pvc



Foto 3: Sustitución de servicio sanitario y sus accesorios



Foto 4: Sustitución de puertas



Foto 5: Reparación de porton




Foto 6: Sustitución de piso de granito por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo Público