



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Nueva Venecia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Venecia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-060174-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por láminas troqueladas de aluzinc nuevas.



Foto 2: Instalación de puertas de metal en 4 módulos de aulas



Foto 3: Mantenimiento de muro perimetral.



Foto 4: 3 Puertas deteriorados por el tiempo y uso de baños, se necesita cambio total.



Foto 5: Estructura de tanque y tubos en mal estado por uso de tiempo.



Foto 6: Mantenimientos de portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Alba M. Dominguez Ochoa

Firma y sello del Presidente de la OPF



Erubiel

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

