



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CANALES PARCELAMIENTO MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0182-42	FECHA:	15/05/2024




Sustitución de cubierta de lámina, mantenimiento de estructura de soporte de metal, mantenimiento de balcones de metal



Sustitución de balcones de estructura metálica




Sustitución de puerta de estructura metálica



Mantenimiento de estructura de soporte de metal, sustitución de cubierta de lámina.



Sustitución de piso de baldosa de concreto por piso cerámico en módulo de aulas



Sustitución de cubierta de lámina y mantenimiento de estructura de soporte de metal, sustitución de piso de baldosa de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en el momento de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

