



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO: | SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR CANALES PARCELAMIENTO MONTERREY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-06-0182-43 | FECHA: | 15/05/2024 |




Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 26 y sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 26 y sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 26 y sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 26 y sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 26 y sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 26 y sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X 
Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

