

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN TODOMINGO, SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ LOS TIESTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0183-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de metal, por metal



Foto 3: Sustitución de pintura en muro de las aulas tanto interno como externo



Foto 4: Sustitución de piso por piso cerámico, en modulo de dirección



Foto 5 Pintura en muro exterior e interiores



Foto 6: Pintura en balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Amelina Alvarado G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Samuel...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

