



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ LOS TIESTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0183-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de metal, por metal



Foto 3: Sustitución de pintura en muro de las aulas tanto interno como externo



Foto 4: Sustitución de pintura en muro de las aulas tanto interno como externo



Foto 5: Sustitución de pintura en muro de las aulas tanto interno como externo



Foto 6: Sustitución de pintura en muro de las aulas tanto interno como externo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anselma Alvarado G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

