



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO JAPON NACIONAL SECTOR A
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0184-43	FECHA:	9/09/2024




Foto 1: Reparación de área de cocina



Foto 2: Reparación de área de cocina



Foto 3: Reparación de área de cocina



Foto 4: Reparación de área de cocina



Foto 5: Reparación de área de cocina




Foto 6: Reparación de área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arnulfo Yanes Duque
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello-Director Centro Educativo Público

