

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO, SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOLIVIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0195-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicado de pintura)




Foto 2: Instalación de azulejo con su chorro.



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc caibre 26



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal





Foto 5: Sustitución de piso de cemento, por piso cerámico antideslizante.



Foto 6: Instalación de sistema eléctrico (incluye, ducto, cable, cajas rectalgulare, fliponeras) y chorros con pileta para lavarse las manos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.P. Escuela Oficial Rural Mixta	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---