



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xiquiná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0197-42	FECHA:	15/11/2024




Foto1: Sustitución de techo en modulo de aula 1



Foto 2: Sustitución de piso torta de cemento a piso cerámico en modulo de aula 2



Foto 3: Reparación de banqueta de concreto en modulo IV



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto en modulo IV



Foto 5: Sustitución de balcones en modulo V



Foto 6: Sustitución de techo en modulo II

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

