

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO, SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TRINFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0199-43	FECHA:	/ /2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc caibre 26  
Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 2: Mantenimiento a estructura, sustitución de puertas de metal por metal.



Foto 3: Pintado de puerta del servicios sanitarios 1.88 X 89 Incluye mano de obra



Foto 4: Sustitución inodoro en sanitarios (incluye accesorios)



FOTO 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc caibre 26  
Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--