



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Jose El Idolo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1av. Zona 1, San Jose El Idolo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0160-42	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustitución de lavamanos por batería de concreto



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS



Foto 3: Sustitución de canal de concreto por metal




Foto 4: Sumistro e Instalación de mesa para trabajo (de concreto y azulejo)



Foto 5: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CHIMENEA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

