



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD WILLY WOOD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0201-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Reparación de área de cocina



Foto 2: Reparación de área de cocina



Foto 3: Sustitución de estufa rural completa



Foto 4: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal abatible hacia arriba



Foto 5: Suministro de lavamanos de concreto revestido de azulejo incluye 3 chorros



Foto 6: Suministro de lavamanos de concreto revestido de azulejo incluye 3 chorros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

