

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO, SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II FINCA SAN CARLOS MALAGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0439-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Albañiles quitando la pared de pleibol del aula uno



Foto 2: albañiles en la construcción de la pared del aula uno



Foto 3: albañiles trabajando en la construcción de la pared del aula dos



Foto 4: albañiles trabajando en la construcción de las hileras de la cocina



Foto 5: albañiles destruyendo polleton en mal estado



Foto 6: albañiles trabajando en las medidas respectivas para colocar piso en el aula tres

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público