



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA MANELIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-1770-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustrucción de maya, por balcon.



Foto 2: Sustrucción de banqueta de concreto.



Foto 3: Sustrucción de torta de concreto, por piso cerámico.




Foto 4: Sustrucción de mesa, por mesa de concreto.




Foto 5: Relleno en cocina para nivelar.




Foto 6: Sustrucción de polleton, por estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B.A.X.C.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

