



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                  |                                |                             |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Suchitepéquez    | MUNICIPIO:                     | Santo Domingo Suchitepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ECA MANELIS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad Agraria Manelis   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-06-1770-43    | FECHA:                         | 6/11/2024                   |



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B.A.X.C.  
Firma y Sello del Presidente del COPF  
Santo Domingo Suchitepéquez



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

