

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-1839-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustitución de plancha( plancha de 0.80 de ancho por 4.30 de largo y cerámico terminado)




Foto 2: Sustitución de pila de dos lavadero.



Foto 4: Sustitución de Polletón de cocina ( 3 mts de largo, 1 metro ancho, 60 centimetro de alto)




Foto 4: Sustitución de depósito e agua.



Foto 5: Sustitución de drenaje de agua negra.



Foto 6: Sustitución de sistema electrico.  
Sustitución de malla galvanizada por electromalla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Silvia Chavez Valle*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Quetzal*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-1839-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustrucción de puerta de metal.



Foto 2: Sustrucción de sistema eléctrico.



Foto 3: Sustrucción de maya en cocina, por balcon.



Foto 4: Reparación de tasas de baños



Foto 5: Reparación de puerta de baños, sustitución de rotoplas, sustitución de techo, construcción de lavamanos y techado.



Foto 6: Sustrucción de chorro, construcción de lavamanos y techado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Silvia Chavez Valle*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

