

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-1839-43	FECHA:	9/09/2024




Foto 1: Sustrucción de puerta de metal.



Foto 2: Sustrucción de sistema eléctrico.



Foto 3: Sustrucción de maya en cocina, por electromalla.



4. Sustrucción de plancha (plancha de 0.80 de ancho por 4.30 de largo y cerámico terminado)



Foto 5: Reparación de puerta de baños, sustrucción de rotoplas, sustrucción de techo, construcción de lavamanos y techado.



Foto 6: Sustrucción de chorro, construcción de lavamanos y techado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Chavez Valle

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN

Comunidad Guadalupe, Santo Domingo, Suchitepéquez

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-1839-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustitución de plancha(plancha de 0.80 de ancho por 4.30 de largo y cerámico terminado)



Foto 2: Sustitución de pila de dos lavadero.



3. Sustitucion de sistema electrico.



Foto 4: Sustitución de balcon metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>gillia chavez valle</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

