


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Suchitepéquez | MUNICIPIO: | Santo Domingo Suchitepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP anexa a EORM Sector 1 Finca San Carlos Malag | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad Conrado de la Cruz, Santo Domingo Suchitepé |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-06-2323-42 | FECHA: | 20/11/2024 |



quitando techo viejo



eliminacion de pared dañada




relleno y nivelacion para cambio de piso



simiento por el cambio de la pared dañada



cambio de piso de tierra por torta de cemento lisa



pared nueva

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

