

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Covadonga	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Covadonga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-2344-43	FECHA:	17 de septiembre de 2024



Foto1: Instalación de ventanas de pvc



Foto2: Sustitución de pintura vieja por pintura nueva.



Foto 3: Sustitución de plancha de estufa rural dañada por plancha de estufa



Foto 4: Sustitución de plancha de estufa rural dañada por plancha de estufa



Foto 6: Sustitución de banqueta dañada por banqueta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello Director Centro Educativo Público