



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Covadonga	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Covadonga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-2344-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto1: Sustrucción de ventana, por ventana de pvc.



Foto2: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto3: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto4: Sustrucción mesa de concreto, por banqueta de concreto.



Foto5: Suministro de mesa de concreto fundido revestida de azulejos.



Foto6: Sustrucción mesa de concreto, por banqueta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del COPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público