



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO  X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO, SUSCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CONRADO DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-2665-45	FECHA:	9/09/2024



Foto1: puerta 2.10 X 0.85 M2 en el modulo de baños incluye mano de obra



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en el modulo de cocina



Foto 3: Sustitución inodoros (incluye accesorios)




Foto 4: Sustitución de deposito de agua 1,100 lt. Incluye accesorios



Foto 5: Sustitución de pila de dos lavaderos con su sistema de tubo de drenaje 5 ML



Foto 6: Sustitución de sistema eléctrico (incluye cable, Plafoneras 10, Interruptor doble 10, Tomacorriente doble10, focos ahorradores 10, tubo ducto de vinil de media gris)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

