



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM María Berta Batres Palacios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Patut
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-0207-43	FECHA:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Reparación de muro perimetral de enfrente, mantenimiento de porton con lámina lisa, mantenimiento de puerta principal con lámina lisa.



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 3: Repello de pared ambos lados del aula.



Foto 4: Reparación de pared con columnas y repello.



Foto 5: Reparación de pared con columnas y block.



Foto 6: Sustitución de canales PVC 3" con bajada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

María Florencia P.M.
Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

