



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM María Berta Batres Palacios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Patut
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-0207-43	FECHA:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de enfrente, mantenimiento de porton con lámina lisa, mantenimiento de puerta principal con lámina lisa.



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 3: Repello de pared ambos lados del aula.



Foto 4: Reparación de pared con columnas y repello.




Foto 5: Reparación de pared con columnas y block.



Foto 6: Sustitución de canales PVC 3" con bajada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Florencia P.M.
 Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

