

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PROVIDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-0211-43	FECHA:	12/03/2024



Reparación de servicios sanitarios, tubería de agua entubada, mingitorio y sustitución de accesorios en lavamanos



Reparación de mingitorio



Sustitución de inodoros



Repello y cernido en paredes de cocina, construcción de gabinete de concreto e instalación de ventana de estructura metálica



Repello y cernido en paredes de cocina, construcción de gabinete de concreto e instalación de ventana de estructura metálica



Sustitución de portón de estructura metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Odilia Valle Alvarez*  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo  


*[Signature]*  
Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público  
