

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
M. E. D.

CONDICIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA NUEVO AMANECEER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-2362-43	FECHA:	09/09/2024




Foto1: Sustitución de malla galvanizada por muro de block en cocina. Mantenimiento a pollerón. Suministro de mueble fijo de concreto revestido de azulejo. Sustitución de piso. Suministro e instalación de balcones.



Foto 2: Reparación de banqueta de concreto de cocina.



Foto 3: Sustitución de piso cerámico en corredor. Mantenimiento a balcones de metal de aulas. Mantenimiento a puertas de metal de aulas. Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 4: Suministro e instalación de piso cerámico en salón de usos múltiples.





Foto 5: Sustitución de puerta de madera en cocina.



Foto 6: Sustitución de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva de la Escuela

 Presidente de la Junta Directiva de la Escuela
 Oficina de Mantenimiento

Firma y Sello Director de Mantenimiento Público

 Director de Mantenimiento Público