

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA NUEVO AMANECER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-2362-43	FECHA:	



Foto 1: Reparación de cocina. Sustitución de malla galvanizada por muro de block. Sustitución de polletón de 1.80 x 1.00, Suministro de mueble fijo de concreto revestido de azulejo.



Foto 2: Reparación de banqueta de concreto y suministro de piso cerámico en cocina y sustitución de baldosas de concreto por piso de patio en corredor.



Foto 3: Suministro e instalación de balcón de metal en cocina, mantenimiento a balcón de aulas.



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal de 2.10 x 1.00 mts




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores.



Sustitución de inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

