



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-2450-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: Sustrucción de puerta de madera por metal, repello, cernido en cocina.



Foto 2: Cerramiento en muro con levantado de block y en cocina.



Foto 3: Sustrucción de ventanas de madera por metal.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores en cocina.



Foto 5: Sustrucción de piso de concreto alisado por piso cerámico e instalación de azulejo en muebles de cocina.



Foto 6: Sustrucción de estufa rural (Completa chimenea).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Lidia Florinda Fuegosoc

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-2450-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 7: Mantenimiento a estructura de soporte de metal de la cocina ( Lijado y pintura de costaneras y láminas),



Foto 8: Sustitución de chorros.



Foto 9: Sustitución de depósito de agua por uno de 1700 litros (Incluye accesorios).




Foto 10: Sustitución de puerta de metal de 1.20 x 2.10 M se realizo el cambio por puerta de gabinetes de cocina.



Foto 11: Cerramiento de muro con levantado de block en muro perimetral adjunto al servicio sanitario y Mantenimiento a puertas 0.75 x 1.80 M (Lijado, cepillado, aplicación de pintura). Pintura de interiores y exteriores de muro perimetral y baños.



Foto 12: Sustitución de migitorio, sustitución de accesorios de inodoro (Contrallave, manguera de abasto, y accesorios de tanque, sustitución de tapaderas, sustitución de mezcladora para ducha).


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia Florinda Fuegosoc

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-2450-43	FECHA:	29/08/2024



Foto13: Sustitución de lamina por lámina troquelada calibre 26.



Foto 14: Mantenimiento de puertas, (lijado, cepillado aplicación de pintura).



Foto 15: Sustitución de accesorios de inodoro (Contrallave, manguera de abasto y accesorios de tanque).



Foto 16: Sustitución de puerta (reja) por puerta con lámina lisa.



Foto17 : Construcción de lavamanos en el área de cocina.



Foto 18: Levantado de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

**Lidia Florinda Fuegos C**

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

