

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	AS DETERMINADAS:	PREVIO	DURANTE	X	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ		MUNICIPIO:	SAMAYAC	SAMAYAC	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SECTOR VAR	RIEDADES ,CANTON CONC	CEPCIO DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	SECTOR VA	SECTOR VARIEDADES	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-0010-43		FECHA:	4/11/2024	4/11/2024	





Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 de escenario y colocacion de estructura de soporte de metal por metal de escenario.





Foto 2: sustitucion y Colocacion de Suministro de ventanas pvc de aulas y dirección.



Foto 3: Desinstalacion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 4: desinstalacion de accesorios de inodoros (contra llave, tubo de abasto y tanque)





Foto 5: Desinstalacion de bomba de agua de pozo de 1/2 HP y suministro e instalación de puertas pvc de cocina.



Foto 6: Elaboracion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal y sustitución de azulejo de estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el proposición

Firma y serio del Presidente de la

OF PAGESTERAD DE EDUCACIÓN

girles

Firma y Sello Director Centro Educativo Púb

