

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS: PREVIO	DURANTE		POSTERIOR x		
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAMAYAC	SAMAYAC		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SECTOR VARIEDADES ,CANTON C	ONCEPCIO DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR VAR	SECTOR VARIEDADES		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-0010-43	FECHA:	29/11/2024	NEW CONTROL OF THE CO		



Foto1: Instalacion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 de escenario e instalacion de estructura de soporte de metal por metal de escenario.








Foto 3: Instalacion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 4: Instalacion de accesorios de inodoros (contra llave, tubo de abasto y tanque)





Foto 5: Instalacion de bomba de agua de pozo de 1/2 HP e instalación de puertas pvc de cocina.



Foto 6: Elaboración de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal y colocación de azulejo de estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el republicado

Firma y sello del Presidente de la OPP SESTERO DE EDUCACIÓN E.O.R.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

