



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                      |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPEQUEZ     | MUNICIPIO:                     | SAMAYAC              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EOUM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON SANTO DOMINGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-08-0214-42     | FECHA:                         | 9/09/2024            |



Foto 1: Techo de duralita en malas condiciones



Foto 2: Techo de duralita de sanitarios en mal estado



Foto 3: Techo de lamina presenta agujeros




Foto 4: Techo de duralita de aula en malas condiciones



Foto 5: Techo en mal estado



Foto 6: Puertas de metal en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la COPAC, SUCH

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público