



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-0214-42	FECHA:	12/11/2024




Foto 1: Retirando techo a sustituir



Foto 2: Colocando estructura para techo



Foto 3: Trabajando estructura de techo



Foto 4: Material a utilizar



Foto 5: Corredor listo para estructura de techo




Foto 6: Colocando puerta en las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público