

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación G u a 1 e m o 1 a SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR X
DEPARTAMENTO:	#¡REF!	MUNICIPIO:	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-0214-42	FECHA:	12/11/2024
Foto 1: Techo termin	nado en aula	Foto 2: Techo terr	minado en corredor
Foto 3; Techo coloc	ado en aula	Foto 4: Estructura	y techo terminados
Foto 5: Techo coloc	ado en área de aulas	Foto 6: Puerta ten	minada
Observación: Si es necesari	o se pueden agregar hojas adicionales y actualizar a humero de hoja	S	
	Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello Director Centro Educativo Publico