



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON QUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-0217-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Puertas de madera de aulas en malas condiciones



Foto 2: Inodoros de nivel preprimario con mal funcionamiento en drenaje



Foto 3: Pozo artesanal con mal funcionamiento



Foto 4: Pozo artesanal con mal funcionamiento



Foto 5: Pila de cocina en malas condiciones



Foto 6: Mesas de trabajo de cocina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alicia Culhe



Firma y sello del Presidente de la CFTM

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público