

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Samayac
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "GREGORIO MARTIN SOLIS RODAS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CHIGUAXTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-0218-43	FECHA:	9/9/2024




Foto 1: Sustitución de lámina de área de patio y cambio de estructura de metal.




Foto 2: Sustitución de estructura de metal pared derecha por filtración de agua (solo piezas dañadas)



Foto 3: Suministro e instalación de ventanas corredizas de aulas.




Foto 4: Sustitución de piso de piso cerámico de aulas.




Foto 5: Sustitución de piso cerámico antideslizante de servicios sanitarios, sustitución de azulejos, sustitución de inodoros y sustitución de llaves de mitorios.




Foto 6: Sustitución de pila por base de concreto para lavamanos de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

