



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON QUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-1758-42	FECHA:	9/09/2024




Foto1: Cubierta de lamina en mal estado con vigas de madera



Foto 2: Aulas sin ventanas de vidrio



Foto 3: Aulas sin ventanas de vidrio



Foto 4: Piso de aula que necesita ser cambiado.



Foto 5: Estructura de lamina sin canal de bajada de agua




Foto 6: Deposito de agua deteriorado con poca capacidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

