




**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN - PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN QUILÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-1758-42	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024



**Foto 1:** Los trabajadores de la empresa contratada realiza la colocación de las ventanas de los salones de clases y con ello lograr una mejor seguridad de los salones de clases.



**Foto 2:** Desinstalación e instalación de láminas troqueladas, para ofrecer un mejor ambiente a los estudiantes.




**Foto 3:** Colocación de piso antideslizante en el patio del establecimiento.



**Foto 4:** Colocación de piso cerámico dentro de aula, con ello se logra un ambiente más agradable para los niños y niñas.



**Foto 5:** El personal encargado realizó la colocación de las demás ventanas corredizas en los salones de clases.



**Foto 6:** Limpieza de las paredes para proceder a la aplicación de pintura, para lograr con ello la durabilidad y vistosidad agradable de las mismas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---