



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PUMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-2594-43	FECHA:	15/11/2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 de área de patio, sustitucion de piso de torta de concreto y repello de muro perimetral.



Foto 2: sustitucion e instalación de canal de metal.



Foto 3: Sustitución e Instalación de malla galvanizada y tubo hg.



Foto 4: Sustitución de depósito de agua 1,100 lt. (incluye accesorio), Suministro e instalación de base de concreto y estructura de metal y de deposito de agua.



Foto 5: Sustitución e Instalacion de chimenea de metal (tipo campana)



Foto 6: Sustitución de bomba de agua de 1HP

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo P

