

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6TA CALLE ENTRE 3A Y 4A AVENIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0236-42	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: sustitucion de Chorros



Foto 2. Pintura de paredes de la escuela



Foto 3: Sustitucion de ventana de metal por ventana de pvc.



Foto 4: Instalacion de piso en gradas



Foto 5: mantenimiso de puertas de metal en las Aulas



Foto 6: mantenimiento de porton principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*"Yann Yann"*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6TA CALLE ENTRE 3A Y 4A AVENIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0236-42	FECHA:	



Foto 1: sustitucion de piso por piso ceramico de la cocina



Foto 2. instalacion de azulejos en muebles de cocina



Foto 3: fabricacion de mueble de concina de concreto



foto 4. Instalacion de azulejos en pila de cocina



foto 5. sustitucion de piso de granito por piso antideslizante



Foto 6. sustitucion de dos baños, azulejos y puertad del segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*"Yom Yom"*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6TA CALLE ENTRE 3A Y 4A AVENIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0236-42	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: Demodelacion de pared e instalacion de ventana y balcon




Foto 2: sustitucion de bomba de agua



Foto 3: cernido y repepe de paredes




Foto 4: instalacion de canales de caida de agua.



Foto 5: sustitucion de baños y lavamanos del aula de parvulos 2 A.



Foto 6: sustitucion de baño del aula de Párvulos 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la QPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

