

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOREMENTE

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DR. NARCISO SARDA R.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVE. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0240-43	FECHA:	16/05/2024



Foto 1: ampliación de cocina



Foto 2: Sustitución de estufa rural por chimenea y estufa de concreto



Foto 3: Sustitución de pila por pila con dos lavaderos



Foto 4: Mantenimiento de estructura de puerta (lijado, pintura y cambio de chapa)



Foto 5: Sustitución de cubierta de lámina, piso y balcones.



Foto 6: Sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.P.P.

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DR. NARCISO SARDA R.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVE. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0240-43	FECHA:	16/05/2024



foto 6 repello en muro



foto 7 repello de pared



foto 8 reparación de cableado eléctrico



foto 9 Sellado de grietas y fisura



foto 10 cernido de pared



foto 11 Sustitución de ducto eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público