



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN CARLOS NAHUALATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0245-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Reparación de piso de cemento liquido




Foto 3: Sustitución de puerta división de madera por metal




Foto 4: Mantenimiento de puertas en aula



Foto 5: mantenimiento de balcones de metal parte frontal de aula





Foto 6: Sustitución de balcones de metal parte trasera de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN CARLOS NAHUALATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0245-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Pintura interior en muros de aula



Foto 8: Reparación de torta de concreto en patio



Foto 9: Sustitución de Pila de Concreto de 2 lavaderos



Foto 10: Sustitución de tubo hg y malla galvanizada en cerco perimetral




Foto 11: Sustitución de malla galvanizada en muro perimetral




Foto 12: Sustitución de malla galvanizada en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro de Gestión de Calidad Pública

