

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	No. 3	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0259-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3 de marzo de 2023




Foto 1: Vista panorámica del evaluador frente a módulo de aulas debido a que el establecimiento no cuenta con rótulo de identificación.



Foto 2: Vista del evaluador realizando la inspección del estado actual del patio del establecimiento y visualizar necesidades.



Foto 3: Estado actual del patio del establecimiento, solicitan la colocación de plancha de concreto en dicha área ya que los niños no cuentan con un espacio que garantice su seguridad.



Foto 4: Estado actual del patio del establecimiento, solicitan la colocación de plancha de concreto en dicha área ya que los niños no cuentan con un espacio que garantice su seguridad.




Foto 5: Se solicita la instalación de contenedor de agua ya que el establecimiento no cuenta con ningún método para almacenar agua.



Foto 6: Solicitan la integración de lavamanos exterior fundido, además de la colocación de muro de cerramiento en dicha área, ya que se presentan problemas muy serios de seguridad.

*Margarita Lopez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*René Osvaldo Gómez Pon*  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
**ARQUITECTO**  
Colegiado 1,631

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	No. 3	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0259-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3 de marzo de 2023



Foto 7: Estado actual de los servicios sanitarios, se solicita el mantenimiento y reparación de tuberías en dicha área.



Foto 8: Solicitan la adecuación de un espacio para la bomba de agua, ya que actualmente se ubica en el espacio de la dirección.



Foto 9: Estado actual de la pintura de los muros del establecimiento, solicitan la aplicación de pintura ya que la que se encuentra actualmente está desgastada.



Foto 10: Debido a los problemas serios con relación a la seguridad, se solicita la finalización de muro en cocina.



Foto 11: Se solicita la colocación de piso en área de cocina por temas de higiene al momento de preparar alimentos.



Foto 12: Estado actual de área de plancha, solicitan el mejoramiento de dicha área por temas de higiene.

*Alma Patricia Lopez*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*Rene Oswaldo Gomez Pon*  
ARQUITECTO  
Colegiado 1631  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa